

PROGETTO DEFINITIVO

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA STRADALE FRANATA PARZIALMENTE IN VICINANZA DEL SECONDO TORNANTE DELLA STRADA CHE CONGIUNGE PEAIO A VINIGO E QUEST'ULTIMO ALLA S.S. 51 "DI ALEMAGNA"

COMMITTENTE

Comune di VODO DI CADORE

PROGETTISTA:

DOTT. ING. ALESSANDRO MARCER



sede operativa: Via CARRERA, 36 - BELLUNO
sede legale: Via CARRERA, 36 - BELLUNO
telefono 0437/380618
e-mail: info@cdmeng.it

COLLABORATORI:

Geom. Stefano Dall'O'

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATO

2

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	01/19	CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO	A.Marcerc	A.Marcerc	A.Marcerc

SCALA

DATA

14/01/2019

FILE

02_Doc fotografica.doc

LUOGO

Belluno



Foto n. 1

Vista da valle, lungo via Antelao, dell'inizio intervento



Foto n. 2

Vista da monte, lungo via Antelao, della zona di intervento con gabbioni



Foto n. 3

Vista da monte, lungo via Antelao, della zona di fine intervento



Foto n. 4

Vista da valle della frana su via Antelao che ha causato il cedimento di una parte del corpo stradale



Foto n. 5
Idem, come sopra



Foto n. 6
Idem, come sopra.



Foto n. 7

Vista da est: la frana ha coinvolto parte della sede stradale.



Foto n. 8

Vista da est: la frana ha coinvolto parte della sede stradale.



Foto n. 9

Particolare della ripida scarpata della frana in terreni morenici ad abbondante matrice fine.



Foto n. 10

Particolare della ripida scarpata della frana in terreni morenici ad abbondante matrice fine.



Foto n. 11

Particolare della ripida scarpata della frana in terreni morenici ad abbondante matrice fine.



Foto n. 12

Particolare della ripida scarpata della frana in terreni morenici ad abbondante matrice fine.



Foto n. 13

Aspetto dei terreni morenici ad abbondante matrice fine coinvolti nella frana.



Foto n. 14

Il ciglio stradale compreso tra la frana ed il tornante ha subito evidenti segni di cedimento e pertanto richiede adeguati interventi di consolidamento.