



Regione Veneto
COMUNE DI BAGNOLO DI PO



**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E CONSOLIDAMENTO
DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI - ANNO 2018**

PROGETTO ESECUTIVO

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Oggetto: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</p> | <p>Allegato: E</p> | | |
|  <p>GTE soc. coop. <i>Servizi di Ingegneria Integrata</i> Via Sacro Cuore n. 11/6 45100 Rovigo (RO) Tel. 0425 59.45.11 - Fax. 0425 58.90.91 gteing@gteing.com gteing@pec.it http://www.gteing.com Soc. Certificata ISO 9001:2008 cert. 5498-A</p> | <p>Progettisti: Ing. Carlo Romanato Ordine di Rovigo n. 665 Ing. Antonio Capodaglio Ordine di Rovigo n. 564</p> |  | <p>il Responsabile del procedimento</p> |
| <p>0970_P_CRONES_00</p> | | <p>Novembre 2018</p> | |

| SETTIMANE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Via Stradone Runzi | | | | | | |
| Demolizioni-scavi | ■ | ■ | | | | |
| Preparazione dei fondi | ■ | ■ | ■ | | | |
| Realizzazione di pavimentazione | | ■ | ■ | | | |
| Via Gorgo Spino | | | | | | |
| Pulizia | | | ■ | | | |
| Ricariche | | | ■ | ■ | | |
| Realizzazione di pavimentazione | | | ■ | ■ | | |
| Via Convento Corà | | | | | | |
| Pulizia | | | ■ | | | |
| Ricariche | | | ■ | ■ | | |
| Realizzazione di pavimentazione | | | ■ | ■ | | |
| Via Arioste | | | | | | |
| Pulizia | | | | ■ | | |
| Ricariche | | | | ■ | ■ | |
| Realizzazione di pavimentazione | | | | ■ | ■ | |
| Barriera metallica SP 12 verso Canda | | | | | | |
| Rimozione barriera esistente | | | | | ■ | ■ |
| Posa nuova barriera in acciaio corten | | | | | ■ | ■ |
| Segnaletica orizzontale | | | | | | ■ |