

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

Denominazione	OGTN	Canonica di Longa di Schiavon
Definizione tipologica	OGTD	casa

LC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato	PVCS	Italia
Regione	PVCR	VENETO
Provincia	PVCP	VI
Comune	PVCC	SCHIAVON
Località	PVCL	Longa
Indirizzo	PVCI	Via Simoni, via Chiesa alta, snc

CS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTS LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune	CTSC	Schiavon
Foglio/Data	CTSF	7
Particelle	CTSN	50

RE NOTIZIE STORICHE

REN NOTIZIA

Riferimento	RENR	intero complesso
Notizia sintetica	RENS	costruzione

REL CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo	RELS	XVIII
Frazione di secolo	RELF	prima metà

REV CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo	REVS	XVIII
Frazione di secolo	REVF	seconda metà
Data	REVI	1766
Validità	REVM	ante

DA DATI ANALITICI

Morfologia complesso

DAM Il complesso è definito dalla casa canonica e da un portico che chiudono a "C" la corte.

DAS SPECIFICHE

Identificazione	DASN	casa
Secolo	DASD	XVIII
Stato di conservazione	DASC	buono
Osservazioni	DASO	Elemento peculiare della composizione è il rapporto con il paesaggio circostante: la casa è infatti in stretto rapporto con la tenuta (che domina e controlla) e con la chiesa di cui ora rimane solo il campanile prospiciente il cimitero.

DAS SPECIFICHE

Identificazione	DASN	portico
Secolo	DASD	XVIII
Stato di conservazione	DASC	buono

DE ELEMENTI DECORATIVI

DE ELEMENTI DECORATIVI

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	affreschi
Secolo	DECD	XVIII
Stato di conservazione	DECC	mediocre
Descrizione sintetica	DECS	Tracce di affreschi sulla facciata del complesso principale che sottolineano le aperture.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	pavimento
Secolo	DECD	XVI
Stato di conservazione	DECC	buono
Descrizione sintetica	DECS	Pavimento in tavelle di laterizio al secondo piano.

DEC ELEMENTI DECORATIVI

Tipo	DECT	pavimento
Secolo	DECD	XIX
Stato di conservazione	DECC	buono
Descrizione sintetica	DECS	Pavimento alla veneziana al piano terra della casa.

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte	STCR	intero complesso
Stato di conservazione	STCC	buono

US UTILIZZAZIONI

USA USO ATTUALE

Riferimento alla parte	USAR	intero complesso
Uso	USAD	abitazione

USO USO STORICO

Riferimento alla parte	USOR	intero complesso
Uso	USOD	canonica

Visitabile

USV si

USP APERTURA AL PUBBLICO

Riferimento alla parte	USPR	solo esterno
Condizioni	USPZ	su appuntamento

USPO ORARIO

USPOD E' necessario chiedere l'autorizzazione al parroco.

USR RECAPITI

Tipo	USRT	telefono
Recapito	USRR	0444665660
Osservazioni	USRO	Recapito telefonico della casa del parroco (Don Luigi).

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica	CDGG	proprietà Ente religioso cattolico
----------------------	------	------------------------------------

NVC PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento	NVCT	D.Lgs 42/2004 art.12 comma 1
--------------------	------	------------------------------

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

Data CMPD 24/02/2010
Nome CMPN Tagliacollo Emma

AGG AGGIORNAMENTO - REVISIONE

Data AGGD 2010
Nome AGGN Tagliacollo Emma

AN ANNOTAZIONI

Osservazioni OSS Si segnala, come fonte da cui partire per uno studio sul complesso, il rilievo stratigrafico dell'Arch. Paolo Migliorini, riferimento telefonico: 3202942523, e-mail: paolom.arch@libero.it

SY SY DATI DI SISTEMA

Seriale protocollare	ser_a	IVV-A_0004621
Data inserimento	data ins	24/02/2010
Data ultimo intervento	data mod	15/03/2010